



**SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik**
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica

| | |
|--|---------------------|
| Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice | |
| Dátum: | 31 -08- 2017 |
| Evidenčné číslo: | 26 484 |
| Číslo spisu: | K92/1701A |
| Prílohy/listy: | 012 |

Odštepny závod Košice
Riaditeľstvo odštepného závodu
Ďumbierska 14
041 59 Košice

51

Slovenská správa ciest
IVSC Košice
Kasárenské nám. 4
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

CS SVP OZ KE 127/2017/115

Ing. Mikluš/*112

25.8.2017

Vec: Prešov – I/20-053 Haniska most
- stanovisko pre stavebné povolenie

Vaším listom zo dňa 3.7.2017, ktorý nám bol doručený dňa 6.7.2017 nás žiadate o vyjadrenie ku technickému riešeniu spodnej stavby mostného objektu „I/20-053 Haniska most“, v zmysle projektovej dokumentácie ktoré vypracoval projektant Ing. Rimarčík – Projekt MR, Prešov.

K uvedenej stavbe sme sa vyjadrili v stanovisku č. CS SVP OZ KE 127/2017/92 zo dňa 26.6.2017 pre účely stavebného povolenia, kde sme požadovali realizovať opevnenie oboch svahov a päty dna a z dôvodu stabilizácie nivelety dna na začiatku a na konci opevnenia svahov vybudovať stabilizačné prahy cez celý prietokový profil vodného toku Delňa so zaviazaním do rastlého terénu min. 1,5m od brehovej čiary vodného toku.

Na základe predmetného stanoviska požiadala Slovenská správa ciest o odborné stanovisko projektanta Ing. Rimarčíka k technickému riešeniu ochrany spodnej stavby mostného objektu I/20-053:

Súčasťou stavby je aj krátka úprava kamennou dlažbou okolo spodnej stavby mosta – obnovenie porušenej ochrany mostných opôr a medziľahlej podpory pred vymieľaním prúdiacou vodou potoka. Potok je neregulovaný, pôvodná ochrana podpory a opôr mosta sa čiastočne zachovala pri opore č.1 (porušený podkladný betón).

Oprava opevnenia potoka pod mostom:

Poškodené alebo chýbajúce betónové opevnenie pri oporách a podpore sa nahradí dlažbou z lomového kameňa hrúbky 200mm, uloženou do betónového lôžka min. hrúbky 150mm. Dlažba s povrchom vyškárovaním cementovou maltou bude zabezpečovať ochranu spodnej stavby mosta. Zaistovacie pätky 600x600mm z lomového kameňa s preliatím ich povrchu betónom triedy C 25/30 sa vybudujú v spodnej časti dlažby (dno potoka) a tiež ako priečne zaistenie dlažby prahmi na začiatku a na konci dlažby pri krajných oporách (4 priečne prahy).

Stabilizácia brehov potoka pri mostnom objekte:

Pozdĺž mostných krídel sú navrhnuté odvodňovacie žľaby (sklzy) z betónových prefabrikátov, tvárnic šírky 600 mm, uložené do lôžka z betónu šírky 800 mm, min. hrúbky 100mm. Žľaby sú na výtokovej strane mosta doplnené aj o monolitické terénne schody šírky 750mm z betónu triedy C 25/30. Betónové konštrukcie existujúcich mostných krídel a navrhovaných odvodňovacích žľabov a schodov presahujú za brehové čiary toku o požadovanú dĺžku min. 1,5m.

Obchodný register:
Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
Obchodný register (OZ):
Okresný súd Košice I
Oddiel: Po, Vložka č.: 266/V

Bankové spojenie: IČO: 36022047
VÚB, a. s. Identifikačné číslo
pobočka Košice OZ Košice: 3602204704
2960098059/0200 DIČ: 2020066213
BIC SUBASKBX **IČ DPH:** SK2020066213
IBAN SK68 0200 0000 0029 6009 8059

Úsek:
riaditeľ odštepného závodu
tech. prevádzk. námestník
ekonomický námestník
dispečing
ústredňa

Telefón:
055/633 45 09
055/600 81 43
055/600 81 44
055/633 81 72
055/600 81 11

Fax:
055/633 35 80

E-mail:
ozke.riaditel@svp.sk
ozke.tpn@svp.sk
ozke.en@svp.sk
oz.kedispecing@svp.sk

Nakoľko pri prehliadkach mosta v roku 2016, 2017 nebolo zistené nerovnomerné alebo lokálne porušovanie samotného dna potoka Delňa pri moste a pod ním, nenavrhujeme v projektovej dokumentácii jeho opevňovanie dlažbou alebo priečnymi prahmi v dne. Navrhovaná úprava nemení prietokový profil potoka Delňa pod mostom, jeho šírka a výška ostávajú zachované. Stavebná úprava je postačujúca pre ochranu spodnej stavby predmetného mostného objektu.

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné

s t a n o v i s k o :

Predmetný mostný objekt č. 053 – Haniska most je situovaný v extraviláne v katastrálnom území Haniska a križuje vodohospodársky významný vodný tok č. 095 Delňa (HCP 4-32-04-128) v rkm 0,290.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany k realizácii opravy jestvujúceho mostu cez tok Delňa v rámci stavby „I/20-053 Haniska most“ v rozsahu podľa predloženej PD a odborného stanoviska nemáme ďalšie pripomienky, nakoľko v technickom návrhu sú akceptované požiadavky v zmysle článku č. 219 platnej normy STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov“.

SVP, š.p., OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác, vrátane demontáže mostného objektu, v dotyku s vodným tokom žiadame oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, Stredisko Prešov, Ing. M. Cap, tel. č. 051/771 13 67; 0914 365 102, minimálne 14 dní vopred, z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.

Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.

Odštepný závod Košice

Ďumbierska 14, 041 99 KOŠICE

-4-

Ing. Stanislav Dobrotka
technicko-prevádzkový námestník

CO: 41 000
49 210 (136)