

Ing. Marián Rimarčík – PROJEKT MR  
Strážnická 34  
080 06 Prešov

Váš list číslo/zo dňa  
2404/2017 c

Naše číslo  
582/2017/SOZT

Vybavuje/linka  
Ing. Ščensný/ 055-229 4436

K o š i c e  
10.5.2017

Vec

**I/20 – 053 Haniska most**

ŽSR, OR Košice - Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky k rekonštrukcií cestného mosta „I/20 – 053 Haniska most“ v stupni DSP/DP **nemá pripomienky. V prípade vykonávania akýchkoľvek zemných a stavebných úprav koryta vodného toku Delňa smerom k železničnej trati je potrebné naše vedenia (DKK, MK) presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 736005, 733050 a STN 347851 aby nedošlo k ich poškodeniu – vid'. priložené vyjadrenie SMSÚ OZT KT Košice č.j. 13-81-79/05.2017/KT KE s informatívne zakresleným vedením, ktoré žiadame rešpektovať. Uvedené káblové vedenia sú chránené ochranným pásom v zmysle zákona č. 251/2012 § 43 ods. 7. Ochranné pásmo vedenia je široké 1m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenia. V ochrannom pásme vedení je zakázané umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete. Zemné práce v blízkosti našich vedení je potrebné vykonávať ručne. Káblová trasa musí byť trvalo prístupná. Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj iné inžinierske siete ŽSR. Toto naše stanovisko nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR.**

S pozdravom



Ing. Igor Ilavský  
prednosta sekcie OZT Košice

**Prílohy:**

Vyjadrenie

Situácia

**Na vedomie:** ŽSR OR KE - Sekcia ŽTS

Telefón  
055/229 4436

E-mail  
scensny.peter@zsr.sk