

„Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried, I/75 Nové Zámky, most ev. č. 75-016“/ stupeň DP

ZÁZNAM

z rokovania, konaného dňa 21.9.2016 v budove ODI OZ PZ v Nových Zámkoch

Prítomní – podľa prezenčnej listiny

Rokovanie:

Zástupca zhotoviteľa projektovej dokumentácie (Ing. Masaryk) oboznámil prítomných s okolnosťami, ktoré viedli k pracovnému stretnutiu.

Spoločnosť Alfa 04 aktualizuje pre Slovenskú správu ciest Dokumentáciu na ponuku akcie „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried, I/75 Nové Zámky, most ev. č. 75-016“, ktorá bola pôvodne spracovaná v roku 2011. Za uplynulé roky došlo ku zmenám v predpisoch a normách ale i ku ďalším zmenám na samotnej konštrukcii mosta. Projekt predpokladá vykonanie kompletnej diagnostiky mosta v doteraz neprístupných oblastiach ako sú komory mosta a prechodové oblasti mosta. Otvorením tzv. prechodových oblastí pred a za mostom sa ochráni striekaným betónom vykotvené predpínacie káble mosta, ktoré vďaka nefunkčným izoláciám zatekajú a koróziou degradujú. Rovnako v samotných prechodových oblastiach je potrebné zhotoviť nové prechodové dosky, ktoré budú vyrovnávať prípadné sadanie násypu pred mostom.

Najväčším problémom, ktorý z technologického hľadiska ovplyvňuje kompletnú uzávierku je podchyťovanie stredu nosnej konštrukcie predpínacími káblami a vytvorením tak vzperadla. Táto operácia, ktorá bude podopierať stred nosnej konštrukcie a predpínaním kábla meniť geometriu mostovky musí sa vykonávať za úplnej dopravnej uzávery.

Počas dopravnej uzávery sa bude nanovo budovať kompletný mostný zvršok. Pri samotnom budovaní je veľmi dôležité kladenie izolácii na moste a asfaltových vrstiev každé v jednom takte.

Zástupca zhotoviteľa projektovej dokumentácie (Ing. Čierna) oboznámila prítomných s návrhom obchádzkových trás počas úplnej uzávierky cesty I. triedy I/75.

Zástupca **ODI OZ PZ** kpt. Ing. Miroslav Tinák predstavil prítomným požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu OZ pri vedení obchádzkových trás.

- I. Požaduje odkloniť osobné vozidlá pred rekonštruovaným mostom v smere od Dvorov nad Žitavou z cesty I. triedy I/75 na cestu III. triedy č. 1503, ktorá sa napája na cestu I/64 v okružnej križovatke. V opačnom smere bude osobná doprava vedená totožnou obchádzkovou trasou. Zároveň upozornil na skutočnosť, že na ceste III. triedy, ktorá bude využívaná počas rekonštrukcie ako obchádzková trasa, sú umiestnené dve úrovňové železničné priecestia zabezpečené závorami a svetelnou signalizáciou. Je možnosť, že v určitom čase dôjde k vytváraniu kolón na danej komunikácii. V takom prípade, ale len v nevyhnutných prípadoch, je možnosť využiť miestnu komunikáciu na vedenie odklonenej dopravy (ul. Bešeňovská cesta), ktorá je napojená pred mostom 75-016 na cestu I. triedy a z opačnej strany je napojená na cestu III. triedy č. 1503. Avšak na tejto komunikácii je v súčasnosti osadená zákazová dopravná značka

- Prejazd zakázaný z dôvodu, že sa tam nachádza jedno úrovňové železničné priecestie, cez ktoré je sťažený prejazd.
- II. Vedenie nákladnej dopravy nad 7,5t ODI požaduje odkloniť v Dvoroch nad Žitavou vo vybudovanej okružnej križovatke v smere na Bajč, teda odklon z cesty I/75 na cestu II. triedy č. 511 a jej napojenie na cestu I. triedy I/64 v smere na Nové Zámky. V opačnom smere bude nákladná doprava vedená totožnou obchádzkovou trasou, tzn. že v okružnej križovatke v Nových Zámkoch bude odklonená v smere na Bajč po ceste I/64 a cestou III. triedy bude dovedená do Dvorov nad Žitavou.
- III. Zástupca ODI následne požaduje, aby vodiči smerujúci od Bánova a Nitry boli už v predstihu informovaní o uzávere mosta č. 75-016 v Nových Zámkoch. Taktiež je takáto požiadavka aj pre vodičov smerujúcich z ciest II., III. tried napájajúcich sa na cestu I/75.
- IV. Na označenie uzáver požaduje okrem zábran s výstražným svetelným upozornením umiestniť pred staveniskom (po oboch stranách) pevnú zátarasu (napr. betónové zvodidlo, ktoré zabráni nežiaducemu vstupu neoprávnených osôb, vozidiel do priestoru staveniska).

V Nových Zámkoch 21.9.2016

Zapísal: Ing. Igor Masaryk
Ing. Zuzana Čierna